



KYOCERA Corporation

SPEC NUMBER. : 205-03-283

## 取扱説明書


### INSTRUCTION MANUAL

*Series* **1001**

压着工具 06 1001 111

O	EDN-727	2013/12/03	H.Nakamura		J.Obara
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED	CHECK	APPROVED

## ■ 部品及び各部の名称



## ■ 基本仕様

型番	06 1001 111
重量	約420g
外形寸法	220(W) × 70(H) × 25(D) mm

## ■ 壓着条件

本工具により圧着したコンタクトの引張強度が下記表の規格値を満足しているかご確認ください。

圧入 ポジション	適用電線 AWG No.	クリンプハイド(mm)		引張強度 (N)以上	
		参考値			
		芯線	被覆		
A部	22	0.68~0.82	1.75~1.85	4.0	
	24			3.0	
B部	26	0.58~0.78	1.40~1.50	2.0	
	28			1.0	
被覆むき長さ		2.5~3.2mm			


## ■ 適用コンタクト及び適用電線

特殊電線の使用の際には、別途ご相談願います。

適用コンタクト	適用電線			
	STYLE No.	AWG No.	芯線構成 [素線数(本)/ 素線径(mm)]	被覆外形 (mm)
60 8263 0617 00 808	UL 1007	22	17/0.16	Φ1.6
		24	11/0.16	Φ1.5
		26	7/0.16	Φ1.3
	撲線	28	7/0.127	Φ1.2

## ■ 使用上の注意

- ・コンタクトを工具に挿入したり工具から取り出す際、ケーブルストッパー等にコンタクトを引っ掛けたりして変形しないようにしてください。
- ・電線を結束する際は、電線に余裕を持って行い、コンタクトに直接負荷が掛からないようにしてください。
- ・コンタクトの向きを間違えないようにセットしてください。
- ・工具には適正な加圧が行われるまでハンドルが開かないようにラチエット機構が備わっております。
- ・誤圧着などの緊急用としてラチエット解除レバーを図中の方向に回転させることでラチエットを解除することができます。



## ■ 日常点検

- 1)工具使用後は、歯型部にマシン油などを塗布してください。
- 2)ハンドル閉閉の際、アンビルがカジリ等無く滑らかに摺動することを確認してください。
- 3)工具の長期使用にラチエットの加圧力の低下が見られた場合、ラチエットの調整を行ってください。ラチエットの調整ネジと固定ナットを「専用工具」で緩めてラチエット調整ネジを回転させることでラチエットの外れる位置を変えることができます。調整後は確実にナットを締めてください。圧着を行い、適正な圧着状態であることを確認後、ご使用ください。