8263 シリーズ用(プラグ/リセ)引抜工具参考資料 Instructions Manual of Pull-out Tool for Series 8263 Plug/Receptacle Connectors

1. 型番と適用コンタクト

P/N of the tool and P/N of the applicable contact

	工具型番	適用コンタクト型番
	(Tool P/N)	(Applicable contact)
プラグ用 For Plug	06-1002-003	60 8263 0617 ** ***
リセ用 For Receptacle	06-1002-001	60 8263 *5*3 ** ***

2. 取扱方法

How to handle the tool

プラグ用 For Plug

プラグピン先端方向から、ランス溝に沿って工具先端を挿入しコンタクトを引抜きます。 From the forefront of the plug contact, insert the leading end of the tool into the insulator housing along with the groove for lance and pull out the contact.

リセ用 For Receptacle

引抜工具先端の A 部(凸部)をランス窓に挿入し、ランスをしっかり押さえながらコンタクトを引 抜きます。

Insert the part A (Protrusion) at the leading end of the tool into the hole of the insulator housing and hold down the lance securely to pull out the contact.

3. 再挿入について Reinstalling

コンタクトのランス部を工具の B 部で起こしてから再挿入します。 B 部の角度は、予めコンタクトランスの角度に設定されています。

D 部の用度は、F のコンタクトノンへの用度に成化されしています。

Raise the lance of contact by using part B of the tool and reinstall it to the insulator housing. The angle of part B is suited to the angle of the lance respectively.

